

# Indicador de Peso Contadora



## Scales

### Especificaciones

#### Pantalla:

Una Pantalla de de seis dígitos  
 Altura de Caracteres 20 mm

#### Teclado:

Cero, Tara, Total, suma y Fijar Peso

#### Alimentación Eléctrica:

Batería recargable de 4vcc  
 Adaptador/Cargador ca/cc 5.8Vcc 500 mA

#### Divisiones:

10,000 divisiones

#### Temperatura de Operación:

-5 °C a 40 °C (23 °F a 104 °F)

### Características

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Una Pantalla de seis dígitos LED o LCD | Indicador de Batería Baja |
| Luz de Fondo (Backlight)               | Tara                      |
| Batería Recargable                     | Fijar Peso                |
| Adaptador CA/CC                        | Contadora                 |
| Unidades kg/lb                         | Suma de Pesos             |

\*Opciones de Indicador LED Rojo o LCD con Backlight

### Número de Parte

| # Parte | Modelo              | Capacidad | Dimensiones de Plat. | Peso Estimado |
|---------|---------------------|-----------|----------------------|---------------|
| 5284    | Indicador Argon LCD |           |                      | 1.2 kg        |
| 5285    | Indicador Argon LED |           |                      | 1.2 kg        |
|         |                     |           |                      |               |

### Accesorios

| # Parte | Descripción              |
|---------|--------------------------|
| 5218    | Batería 4V (recargable)  |
| 5282    | Adaptador/Cargador CA/CC |

#### Garantía:

Un año de garantía contra defectos de fabricación



Básculas Mexicanas S.A. De C.V.  
 Nueva Esocia 4307 Industrial Abraham Lincoln 64310  
 Monterrey, N.L., México

www.basculasibn.com

Teléfono: +52 818 1296788

Nos reservamos el derecho a hacer cambios sin previo aviso