

# Indicador de Peso Contadora / Comunicación Serial RS232



## Especificaciones

### Pantalla:

Una Pantalla de de seis dígitos LED  
Altura de Caracteres 20 mm

### Teclado:

Cero, Tara, Total, suma y Fijar Peso

### Alimentación Eléctrica:

Batería recargable de 4vcc  
Adaptador/Cargador ca/cc 12 Vcc 500 mA

### Divisiones:

10,000 divisiones

### Temperatura de Operación:

-5 °C a 40 °C ( 23 °F a 104 °F)

## Características

Una Pantalla de seis dígitos LED	Función Tara
Batería Recargable	Función Fijar Peso
Adaptador CA/CC	Función Contadora
Unidades kg/lb	Comunicación a Computadora (Opcional)
Indicador de Batería Baja	

## Número de Parte

# Parte	Modelo	Capacidad	Dimensiones de Plat.	Peso Estimado
5287	Indicador Argon Inox			1.6 kg

## Accesorios

# Parte	Descripción
5218	Batería 4V (recargable)
5277	Adaptador/Cargador CA/CC

### Garantía:

Un año de garantía contra defectos de fabricación



Básculas Mexicanas S.A. De C.V.  
Nueva Esocia 4307 Industrial Abraham Lincoln 64310  
Monterrey, N.L., México

[www.basculasibn.com](http://www.basculasibn.com)

Teléfono: +52 818 1296788

Nos reservamos el derecho a hacer cambios sin previo aviso